


- Blanqueamiento
- Prevención/Higiene
- Preparación
- Menejo/Tejidos
- Adhesión/Grabado
- Composites
- Coronas/Puentes
- Acabado
- Equipamiento
- Endodonia
- Puntas/Jeringas

Catalogo de Producto Ultradent


Blanqueamiento

DESCARGAR CATALOGO PDF

Opalescence® Go 10% y 15%
No: 4635 No: 4638



Opalescence® PF 20% y 35%
No: 5385 , 5386 No: 5388





INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Mini Kit Opalescence® Boost PF 40%
No: 4753



Mini Kit Opalescence® Endo No: 1270




INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Repuesto Económico de OpalDam No: 326



Kit Económico de Resina Ultradent Lc Block-Out No: 242



INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Kit de Opalustre No: 554




INFORMACIÓN

Prevención/Higiene

Repuesto Económico Opaque White

No: 3536



INFORMACIÓN

Walterberry

No: 8312



INFORMACIÓN

Repuesto Económico de Flor-Opal

No: 224



INFORMACIÓN

Preparación

Repuesto Económico de Sable Seek


No: 1091






INFORMACIÓN

Repuesto Económico de Sable Seek

No: 1805



INFORMACIÓN

| | |
|---|---|
| <p>Repuesto de OraSeal Putty No: 353</p> | <p>Repuesto de DermaDam Normal No: 311</p> |
|  |  |
| <p>INFORMACIÓN</p> | <p>INFORMACIÓN</p> |
| <p>Jeringa de Concepsis Scrub IndiSpence No: 689</p> | |
|  | <p>Repuesto de Consepsis Scrub No: 311</p> |
| <p>INFORMACIÓN</p> |  <p>INFORMACIÓN</p> |

Menejo/Tejidos

| | |
|---|---|
| <p>Jeringa IndiSpence de VistoStat No: 645</p> | <p>Jeringa IndiSpence de VistoStat Clear No: 6408</p> |
|  |  |
| <p>INFORMACIÓN</p> | <p>INFORMACIÓN</p> |
| <p>Jeringa IndiSpence de Astringent No: 686</p> | <p>#000 Repuesto de Hilo Ultrapak No: 137</p> |
|  |  |
| <p>INFORMACIÓN</p> | <p>INFORMACIÓN</p> |
| <p>#000 Repuesto de Hilo Ultrapak No: 137</p> | <p>#00 Repuesto de Hilo Ultrapak (Llanura) No: 136</p>  |



INFORMACIÓN



INFORMACIÓN

#00 Repuesto de Hilo Ultrapak (Epinefrina)
No: 197

#0 Repuesto de Hilo Ultrapak (Epinefrina)
No: 198



INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

#0 Repuesto de Hilo Ultrapak (Llanura)
No: 131

#1 Repuesto de Hilo Ultrapak (Llanura)
No: 132



INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

#1 Repuesto de Hilo Ultrapak (Epinefrina)
No: 199







Empacador Normal 45° y 90°
No: 170 y No: 172



INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Adhesión/Grabado

| | |
|--|---|
| Fracos de 4ml de Peak Universal Bond No:4543 | Jeringa de Ultra-Etch IndiSpense No:685 |
|  |  |
| <p style="text-align: center;">INFORMACIÓN</p> | <p style="text-align: center;">INFORMACIÓN</p> |
| Kit de Porcelain Etch No:405 | Mini Repuesto de Porcelain Etch No:406 |
|  |  |
| <p style="text-align: center;">INFORMACIÓN</p> | <p style="text-align: center;">INFORMACIÓN</p> |
| Kit de Ultra-Blend plus No:415 | Jeringa de Consepsis IndiSpence No:687 |
|  |  |
| <p style="text-align: center;">INFORMACIÓN</p> | <p style="text-align: center;">INFORMACIÓN</p> |

Composites

| | |
|---|--|
| Kit Avanzados de Vit-I-escence_14 | No:515 |
|  |  |